

 CARPENTER		Doc. nr:	453
		Date of change:	2024-12-04
		Rev. nr:	2

Informasjon til naboer



Carpenter AS

Carpenter AS på Åndalsnes tar arbeidet med sikkerhet alvorlig, både med hensyn til egne ansatte og de som bor og ferdes i våre omgivelser


Vi bruker i vår produksjon kjemikalier som gjør at vi blir omfattet av Storulykkeforskriften. Vi er det som kalles en Meldepliktig virksomhet og sender derfor melding til tilsynsmyndighetene i henhold til § 6 i samme forskrift.

Formålet med denne informasjonsfolderen er å orientere våre naboer om vår virksomhet med vekt på sikkerhet.

Bedriften utvikler og produserer skumplast for det norske møbel og madrassmarkedet i moderne lokaler på rundt 12 000 m³.

Vår adresse er:

Carpenter AS
Raumavegen 60
6300 Åndalsnes



Vi har I dag rundt 35 ansatte

<https://carpenter.com/europe/en/location/andalsnes-norway/>

Produksjon av skumplast

Et av hovedråstoffene som Carpenter AS bruker under framstillingen av skumplast er:

Toluendiisocyanat (TDI) og dette råstoffet er klassifisert som Meget Giftig, dette gjør at vi er underlagt storulykkforskriften § 6. Dette er en forskrift som gjelder for landbasert virksomhet hvor det arbeides med giftige eller på annen måte farlige kjemikalier over en definert mengdegrense. Bedriften får derfor revisjon hvert år og må dokumentere skriftlig ovenfor myndighetene den sikkerheten og beredskapen som bedriften har.

TDI er et kjemisk stoff som kan gi varige skader på åndedrettssystemet og sentralnervesystemet ved høy konsentrasjon. Det vanligste symptomet på eksponering er problemer med pusten, for eksempel tett eller rennende nese, snue, irritasjonshoste eller neseblod.

Vi håndterer daglig kjemikalier som ved et uhell kan representere en fare for bedriftens ansatte. Vi tar jevnlig risikoanalyse på alle kjemikalier og alle uheldige omstendigheter som vi mener kan forekomme. Dette for at vi skal være best mulig rustet hvis et uhell skulle inntreffe.





	Doc. nr:	453
	Date of change:	2024-12-04
	Rev. nr:	2

Større brann eller lekkasje

En større brann eller lekkasje i tankanlegget hvor vi oppbevarer Toluendiisocyanat (TDI) kan få store konsekvenser for fabrikkområdet og de nærliggende områder. Om en storbrann skulle utvikle seg kan det bli behov for å evakuere de nærliggende områdene. Dersom dette blir aktuelt vil evakuering bli iverksatt av nødetater og kommune etter deres varslingsrutiner. Det er da viktig at alle berørte forholder seg rolig og følger de anvisninger som blir gitt.

Sannsynligheten for at en større brann skal kunne få så store konsekvenser svært liten.

Bedriften er industrivernpliktig og har et godt trent industrivern. Industrivernpersonellet vil bistå det lokale brannvesen og andre instanser ved en ulykke. Det lokale brannvesen er godt kjent med våre rutiner og lokaler.

Industrivernpersonellet trener på ulike hendelser i henhold til myndighetenes krav. Fabrikklokalene er fullsprinklet, i tillegg vi har direkte brannvarsling til 110-sentralen.

Bedriften har oppsamlingskummer rundt de viktigste kjemikalietankene for å redusere konsekvensene av eventuelle utslipp.

En oppfordring til handlinger vil være å skru av eget ventilasjonsanlegg, stenge alle vinduer og dører og avvente beskjed fra nødetatene om eventuell evakuering. Hvis man opplever situasjonen som farefull og evakuering ikke blir satt i gang så ta hensyn til vindretning om man evakuerer av på eget initiativ. Som all annen røyk fra industribygg vil også røyk fra en brann hos Carpenter AS være giftig.

Transport av farlig gods

All transport av Toluendiisosyanat (TDI) foregår med bil og eller tog med containertank. De største kvanta er da 24 tonn. Vi bruker da et norsk transportfirma med faste sjåførere som kjører for oss. Disse sjåførene har spesiell opplæring i håndtering av TDI

Rauma kommunes varslingsrutiner

Selv om det er lite sannsynlig at en ulykke skal inntreffe er Rauma kommune godt forberedt både på mannskapssiden og utstyrssiden for å trygge hverdagen for kommunens innbyggere. Skulle det oppstå en farlig situasjon vil dette bli varslet gjennom kommunens varslingsrutiner

 CARPENTER		Doc. nr:	453
		Date of change:	2024-12-04
		Rev. nr:	2

Ytterlige informasjon

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon dersom det skulle være behov for dette.

Mer informasjon om TDI finner man på Arbeidstilsynet sine sider på

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/>

Mer informasjon om tilsyn med virksomheten kan innhentes fra DSB sine sider

<https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/andre-publikasjoner/viktig-informasjon-om-storulykkeforskriften/#om-storulykkeforskriften>

Carpenter AS
Raumavegen 60
6300 Åndalsnes
Telefon 71 22 78 80

®